## ООО «ВWТ» Россия

115432, Москва,

Сайт

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16

Телефон +7 (495) 686-62-64 +7 (495) 223-34-80 E-Mail info@bwt.ru

www.bwt.ru



## Таблица подбора реагентов Cilit

Материалы	Для удаления отложений кальция и других неорганических веществ (кроме железа)		Для удаления отложений кальция, железа и других неорганических веществ		Пассивация
	<u>Cillit - Kalklöser P</u>	<u>Cillit -</u> <u>Kalklöser</u>	Cillit - ZN/I	BWT CP- 5008	<u>Cillit - Naw</u>
Чугун	+	+	+	-	+
Нелегированная и низколегированная сталь	+	+	+	+	+
Медь и медные сплавы	+	+	+	+	+
Эмалированная сталь (кислостойкая)	<b>7</b>		+	+	+
Луженые поверхности	(U+ M	T+	F +	-	+
Оцинкованная сталь	+	+	+	-	+
Алюминий	+	+	-	-	-
Нержавеющая сталь	+	+	-	+	+
Мембраны для обработки осмоса	+	-	-	-	-
Установка УФ-дезинфекции	+	-	-	-	-
Системы питьевого водоснабжения	+	+	-	+	+
Используемая концентрация в случае накипи %	10	10	10	10	5
Используемая концентрация в случае ржавчины %	-	-	50-100	25	-
Рабочая температура	20-60 °C	20-40 °C	20-40 °C	40-60 °C	20-60 °C

Наши специалисты всегда готовы проконсультировать Вас по всем вопросам, связанным с подбором оборудования и реагентов. Позвоните по телефону +7 (495) 686-62-64, для вашего удобства попросите секретаря перенаправить ваш звонок к специалисту отдела продаж ВWT. Так же вы можете направить запрос на почту info@bwt.ru.

Не забудьте узнать о действующих акциях на покупку оборудования у наших менеджеров.