




### Радиаторы "PC", монтажные схемы




PC 1




PC 2




PC 3








PC 4



Присоединительная резьба - G 1/2" или G 3/4" внутр.




Радиаторы "РС нп", монтажные схемы




Присоединительная резьба - G 1/2" внутр




Радиаторы "РСК", монтажные схемы




PCK 1




PCK 2



PCK 3




PCK 4




Присоединительная резьба - G 1/2" или G 3/4" внутр.


Радиаторы "РСК нв", монтажные схемы




Радиаторы "РСК нп", монтажные схемы




РСК 1 нп




РСК 2 нп



РСК 3 нп



РСК 4 нп



Присоединительная резьба - G 1/2" внутр.

