




Радиаторы "PC", монтажные схемы




PC 1




PC 2








PC 3




PC 4











Радиаторы "РС нв", монтажные схемы




Радиаторы "РС нп", монтажные схемы







PC 1 нп нв




PC 2 нп нв



PC 3 нп нв




PC 4 нп нв




PC 5 нп нв

Радиаторы "РС нп нв", монтажные схемы




Присоединительная резьба - G 1/2" внутр.


Радиаторы "РСК", монтажные схемы




PCK 1




PCK 2




PCK 3




PCK 4




Присоединительная резьба - G 1/2" или G 3/4" внутрь




Радиаторы "РСК нп", монтажные схемы




РСК 1 нп




РСК 2 нп








РСК 3 нп



РСК 4 нп



Присоединительная резьба - G 1/2" внутр.



Радиаторы "РСК нп нв", монтажные схемы